



Esteban López Esquivel ⁽¹⁾, José López ⁽²⁾, Juan Miéres ⁽³⁾,
Responsable del ordeño INIA La Estanzuela ⁽¹⁾, Herrería INIA La Estanzuela ⁽²⁾,
Ing. Agr. MSC. Unidad de Lechería INIA La Estanzuela ⁽³⁾

La idea de tener un “levanta vacas” en el tambo es poder contar con una ayuda adicional en el establecimiento, de forma de no inmovilizar un tractor, una pluma, gente por demasiado tiempo y lo que es más importante, que permita ayudar a que la vaca caída pueda ir fortaleciéndose y moviéndose a medida que su recuperación lo permita.

De cualquier manera, la primera medida a tomar cuando tenemos una vaca caída es la consulta con el médico veterinario.

Muchas veces una vaca caída es una vaca perdida, ya sea por falta de atención o por una atención inadecuada y esto normalmente es independiente de que se haya medicado correctamente.

Como es sabido la vaca se “acalambra” fácilmente y el mantenerla en una misma posición lleva al animal a una necrosis isquémica y/o a una parestesia. Es por esto, entre otras razones, que es importante tratar de ayudar al animal a pararse y a que lo haga de la forma más cómoda y correcta posible.

La gran mayoría de las vacas que se caen, lo hacen poco antes o lo que es más común poco después a su parto, por lo cual agrava aún más el hecho, ya que hasta ese momento lo único que le ha generado al productor, fueron gastos.

La vaca en teoría estaría pronta a dar un retorno económico con su producción, y en lugar de esto nos genera un gasto que a veces no sólo es el de su atención y medicación, si no que desgraciadamente muchas veces hay que sumar el de su propio valor debido a su muerte.


El diseño propuesto (prototipo) es de referencia. Su realización en cuanto a materiales a emplear, medidas, y formas son sólo a modo de sugerencia y procurando adaptar soluciones que sean prácticas para el productor.

Obviamente su construcción puede hacerse de manera más económica, pero tal vez los resultados por durabilidad y practicidad no sean los mismos. Otro factor a tener en cuenta es el tamaño de vaca que se tiene, ya que las medidas y diseño presentado, es para un rodeo de vacas holandesas con un peso promedio adulto algo superior a los 550 kilos. El prototipo puede ser observado en INIA La Estanzuela, donde viene siendo usado desde hace ya un tiempo con eficacia probada.

Adicionalmente, hemos dispuesto un video ilustrativo en la página web de INIA, donde se aprecian detalles del diseño y funcionamiento. Usted puede acceder gratuitamente en www.inia.org.uy - sección videoteca.

Si salvamos una vaca, el aparato está pago.

DIMENSIONES DEL LEVANTA VACAS



REF.	DISTANCIA (m)
A	0.90
B	3.00
C	0.60
D	2.53
F	1.40
G	1.15
H	0.35
I	0.30
J	1.20
K	0.38
L	0.70
M	0.85
N	0.78
O	0.95
P	1.00

CAÑO DE 1,25"
 APAREJO DE 1TON.
 FAJA DE 2,25M *0.17M

